

### 問題

参照マーク（Rマーク）を非表示にしたい。

### 対象製品

V-nasClair・V-nasシリーズ 全般  
V-nas専用CADシリーズ 全般

### 回答

画面表示設定にて非表示にすることが可能です。


### 操作手順

対象コマンド：


[V-nas標準モード]：[設定] タブー [ユーザー] カテゴリ 『画面表示設定』 コマンド

[V-nasクラシックモード]：『設定－ユーザー設定－画面表示』 コマンド

Rマーク（参照マーク）とは、  
部品の基準点や、リファレンスタップの外部参照ファイルが配置してある箇所に表示されるものです。



- 1. 『設定－ユーザー設定－画面表示』 コマンドを実行して、画面表示の設定を開きます。



※V-nas専用CADシリーズでは、【画面表示の設定：ダイアログ】の右下に該当のチェックボックスがあります。

- 2. [参照マークを表示する]チェックボックスのレ点を外します。
- 3. [OK]ボタンを押し、画面表示の設定を閉じます。
- 4. 参照マークが表示されなくなります。