

SUCCES 下水道耐震 2014 指針（継手）メンテナンス履歴

Date	Version	修正項目
2018/06/11	10.00	<ul style="list-style-type: none"> ・ねっとさーば Cloud2 版をリリースしました。 不具合修正項目 <ul style="list-style-type: none"> ・物件選択画面で、フォルダーツリー表示が正常に表示されない場合があったので修正しました。
2016/10/18	2.02	不具合修正項目 <ul style="list-style-type: none"> ・「下水道耐震 2014 指針(統合管理)」から詳細出力を行った場合の計算書に土被りが表示されていなかったのを修正しました。
2016/01/05	2.01	不具合修正項目 <ul style="list-style-type: none"> ・「管材設定(2015 年版)」の「2015(K-6)推進工法用硬質塩化ビニル管 SUS カラー」において、「最大曲げ角度 レベル 2」の初期登録値に誤りがありましたので修正しました。
2015/07/31	2.00	「下水道施設耐震計算例—管路施設編—2015 年版」対応項目 <ul style="list-style-type: none"> ・地震時に生じるせん断ひずみの大きさを考慮した係数 α_D について、下水道耐震 2014 指針(統合管理)上でレベル 1 地震動とレベル 2 地震動で異なる値を入力した場合に対応しました。 ・管きよの耐震性能の改訂に対応しました。 ・「マンホールと管きよの接続部」の「地盤沈下による屈曲角」の照査を追加しました。 仕様変更項目 <ul style="list-style-type: none"> ・照査結果の表記を「○・×」から「OK・NG」に変更しました。 ・「管きよ敷設深」(管きよ中心位置)の入力を「土被り」に変更しました。