

問題

面積計測時の要素選択方法を知りたい。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ Ver2013～

V-nas 専用 CAD シリーズ Ver20～

回答

面積（要素）コマンドを実行後、面を構成する要素の指示方法として、以下の点に注意して下さい。

操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[ツール] タブー [計測] カテゴリ 『面積(要素)計測』 コマンド

[V-nas クラシックモード]：『ツール－計測－面積(要素)』 コマンド

上記コマンドを実行すると、面を構成する要素を選択する画面になります。

穴が開いている要素の面積を計測する際に最後の要素を選択を行ったあとに初めに選択した要素の端部へ補正の線が引かれます。

右記の例のように穴が開いている箇所より時計回りに選択し最後に初めに選択した要素を選択します。

すると、穴をふさぐように線が結ばれるためこの状態で左クリックをします。

【面積の計測：ダイアログ】が出るので必要に応じて[作図]ボタンを押して作図等を行ってください。

