

問題

ある線を基準に要素を回転移動させたい。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答

回転コマンドにて座標指示ツールパネルの[4点の角度]ボタンを利用します。

操作手順



対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[編集] タブー [移動] カテゴリー 『移動-回転』 コマンド

[V-nas クラシックモード]：『編集-移動-回転』 コマンド

下図を参考に以下の手順で操作を行います。

1. 『編集-移動-回転』 コマンドを実行して下さい。
2. 回転移動する要素（三角形）を選択し、右ボタンをクリックして下さい。
3. 配置基準点として頂点 A 点を指示して下さい。（端点を選ぶと、その後の操作がしやすくなります。）
4. 【図形変形：ダイアログ】が表示されます。[回転]グループの「図面参照」ボタンをクリックして下さい。
5. 角度入力ツールパネルにある [4点の角度] ボタンをクリックして下さい。
回転させたい要素の辺端点（①、②）、基準の要素端点（③、④）の順で4点をクリックして下さい。



6. 配置位置として基準の要素（基準の線）上をクリックし、右ボタンで終了して下さい。
7. ある線を基準に要素を回転移動できます。
右ボタンをクリックするまで、何度でも配置を繰り返せます。

