

問題

円や円弧がギザギザになります。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ Ver2013～
V-nas 専用 CAD シリーズ Ver20～

回答

画面表示の設定を変更することで解決いたします

操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[設定] タブー [ユーザー] カテゴリー 『画面表示設定』 コマンド


[V-nas クラシックモード]：『設定-ユーザー設定-画面表示』 コマンド

上記コマンドを実行します。

【画面表示の設定：ダイアログ】が開きます。ダイアログ内の[円・円弧を多角形で表示する]をレ点します。円や円弧がなめらかになって画面表示されます。

※画面表示のみが変わります。データ上は円・円弧の状態は変わりません。

・V-nasClair/V-nas での設定



・V-nas 専用 CAD シリーズでの設定

