

## 問題

作図してある図形と配置を合わせたい。

## 対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

## 回答

移動コマンドを利用する際にツールパネルの延長交点を使用します。

## 操作手順

1. 『編集－移動－移動』コマンドを実行します。
2. 作成要素を選択し、右ボタンをクリックします。
3. 基準点を指示します。
4. 座標指示ツールパネルの [延長交点] ボタンをクリックして下さい。
5. 作図要素と既存要素を順に指示します。  
2つの基準線の延長した交点を配置位置にするので、作図要素側の線（紫線）と既存要素側の線（紫線）を順に指示します。
6. 右クリックで終了します。

