

問題

要素に線幅を与えたい。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答

作図時の要素に線幅を与える場合と、既に作図してしまった要素に線幅を与える場合をそれぞれ紹介します。

操作手順


対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[設定] タブー [作図] カテゴリ 『共通設定』 コマンド

[V-nas クラシックモード]：『設定－作図－共通』 コマンド

作図時の要素に線幅を与える場合（線分を線幅 2 mm で作図したい場合）


1. 『設定－作図－共通』 コマンドを実行します。
2. 【共通設定：ダイアログ】で[線幅]コンボボックスを"2 mm"に選択し、[OK] ボタンをクリックします。



3. 『作図－直線－線分』 コマンドを実行し、線分を作図します。
4. 線幅 2 mm の線分が作図されます。


または、

ツールバーの[線幅]コンボボックスの値を"2mm"に設定し、上記手順 3.4.と同様に作図コマンドを実行します。



既に作図してしまった要素に線幅を与える場合（既に線幅 0 mmで作図していた線分を線幅 2 mmに変更）

1. 『編集－変更』コマンドを実行します。
2. 線幅 0 mmの線分要素を選択します。
3. 【変更：ダイアログ】から[線幅]コンボボックスを“0 mm”から“2 mm”に変更します。



4. [OK] ボタンをクリックします。
5. 線幅 0 mmの線分が、線幅 2 mmの線分に変更されます。