

問題

曲線上に等間隔で点を作図したい。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般
V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答

等間隔点作図コマンドを利用します。

操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[作図] タブー [点] カテゴリ 『等間隔点』 コマンド

[V-nas クラシックモード]：『作図－点－等間隔点』 コマンド

1. 『作図－点－等間隔点』 コマンドを実行します。
2. 点を作図したい要素を左ボタンで指示します。連結する要素がある場合は、指示を続け、最後に右ボタンで終了します。
3. 基準点（点を打ち始める場所）を左ボタンで選択します。
4. 計測方向を指示します。矢印が出るので、矢印の向きをマウス操作で指示します。
5. 等間隔補助点画面が出ますので、ピッチと個数を設定します。
6. [OK]ボタンをクリックすると、補助点がピッチ毎に作図されます。

