

問題

ハッチングの登録をしたい。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答

[ハッチング用設定]コマンドにて追加登録します。

操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[設定] タブー [システム] カテゴリー 『ハッチング設定』 コマンド


[V-nas クラシックモード]：『設定－システム－ハッチング』 コマンド

注意点：


- ・パターンタイプ、斜線タイプ、塗りタイプのハッチングにそれぞれ登録できます。
既定義タイプハッチングは登録できません。
- ・ハッチング要素で作図された要素のみ、図面参照の対象となります。線分やグループ等で作図された要素を、図面参照として使用する事はできません。

方法①：[ハッチング設定]コマンドから登録する。


1. 『設定－システム－ハッチング』コマンドを実行します。
2. [〇〇パターン]タブを選択します。
3. [追加]ボタンをクリックします。




4. 【追加：ダイアログ】が開きます。
 [名称]グループに登録する名称を入力します




5. [図面参照]ボタンをクリックします。パターンタイプのハッチングをクリックして参照します。



6. 追加の画面に戻ります。
 [外枠線を描画する][内枠線を描画する]チェックボックスにレ点をつけ使用の有無を決めます。




7. [OK]ボタンを押してください。ハッチングが追加されます。



8. [OK]ボタンを押して、ハッチングの設定を終了します。

方法②：作図する際、設定したハッチングを登録する。

1. ハッチングコマンドにてハッチング作図の対象を指示します。
2. [名称]グループの[パターン]ラジオボタンに設定します。
3. [図面参照]ボタンをクリックします。図面上の”パターンタイプのハッチング”をクリックして参照します。




4. 作図の画面に戻ってきます。

[外枠線を描画する][内枠線を描画する]チェックボックスにレ点をつけます。
(内枠線の描画が無い場合は設定できません。)

5. [ユーザー定義]グループの[登録]ボタンをクリックします。



6. 【ハッチングの設定：ダイアログ】が表示されますので、登録名称を入力して[OK]ボタンをクリックします。これでハッチングの登録は終了です。



7. ハッチングの作図画面に戻ってきますので、引き続きハッチングの作図を行ってください。