

問題

V-nas 以外の CAD で作成した SXF 形式ファイル (p21、sfc) を読み込んだところ、寸法線の形状が崩れて読み込まれます。

図面を作成した CAD、SXF ブラウザでは正常に表示されます。


対象製品

「V-nas」シリーズ全般

回答

本現象は、寸法線の構成点（矢印部分）の位置情報が不正である SXF 形式ファイルを読み込んだ場合に発生します。

矢印の位置情報が補助線から飛んでいる寸法線の場合、V-nas で読み込むと矢印の位置情報を優先するため、寸法の形状が崩れます。



作図し直していただくか、作成元に問い合わせをし、修正を行ったデータ※を再度いただいで下さい。

※作成した CAD をバージョンアップする等で解決する可能性があります。