

## 問題

図面的一部分を、任意範囲で印刷する方法。  
指定した範囲を簡単に印刷したい。  
図面的一部分を拡大印刷したい。

## 対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ Ver2013～  
V-nas 専用 CAD シリーズ Ver20～

## 回答

ファイル-印刷/印刷プレビューコマンドで、部分印刷（任意範囲）の設定が可能です。


## 操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[ホーム] タブー [ファイル] カテゴリー 『印刷/印刷プレビュー』 コマンド  
[V-nas クラシックモード]：『ファイル-印刷/印刷プレビュー』 コマンド


## ● V-nasClair/V-nas の場合

- ① 上記コマンドを実行します。
- ② 【印刷/印刷プレビュー：ダイアログ】で、出力先のプリンターを選択し、[プロパティ]ボタンを押します (①)
- ③ 【プロパティ：ダイアログ】で、出力する用紙サイズ「A3」サイズ、用紙方向「横」向きを設定します。  
※ 【プロパティ：ダイアログ】内の設定は出力機器ごとに異なります。
- ④ 【印刷/印刷プレビュー：ダイアログ】内で、[拡縮率]グループ (②) を以下に設定します。
  - ・ プリンタの用紙サイズに合わせて出力
- ⑤ [詳細▽]ボタンを押します (③)
- ⑥ [部分印刷]チェックボックスにレ点を入れます (④)
- ⑦ [任意範囲]ボタンを押し (⑤)、図面上で3点を順に指示します。
- ⑧ [印刷プレビュー]ボタン (『ファイル-印刷プレビュー』コマンドの場合は[OK]ボタン) を押し (⑥)、出力イメージを確認後、印刷します。



● V-nas 専用 CAD シリーズの場合

- ① 上記コマンドを実行します。
- ② 【出力設定：ダイアログ】で[プリンタの設定]ボタン(①)を押し、【プリンターの設定：ダイアログ】にて出力先のプリンターを選択し、[プロパティ]ボタンを押します。  
【プロパティ：ダイアログ】で、出力する用紙サイズ「A3」サイズ、用紙方向「横」向きを設定します。  
※ 【プロパティ：ダイアログ】内の設定は出力機器ごとに異なります。
- ③ 【印刷/印刷プレビュー：ダイアログ】内で、[拡縮率]グループ(②)を以下のように設定します。  
・ プリンタの用紙サイズに合わせて出力
- ④ [図面上で枠矩形を指定]ボタンを押し(③)、図面上で3点を順に指示します。
- ⑤ [印刷プレビュー]ボタンを押し(④)、出力イメージを確認後、印刷します。



○枠矩形選択のイメージ

1 点目：印刷枠 左下座標 (点①)、2 点目：印刷枠 右下座標 (点②)、3 点目：印刷枠 上底通過点 (点③)

