

問題

レイヤが定義なしになっている要素の取り扱いについて教えてください。

対象製品


V-nasClair・V-nas シリーズ 全般

V-nas 専用 CAD シリーズ 全般

回答

V-nas ではグループ要素を含むすべての要素にレイヤを割り当てていますが、他の CAD ソフトで作成されたデータを V-nas で読み込んだ際、グループ要素などにレイヤの定義が付与されていないことがあります。特に SXF 形式のファイルでは、グループ要素にレイヤ定義が必須ではないため、V-nas で取り込むと「定義なし」と表示される場合があります。

定義なしレイヤは「レイヤ情報が未設定の要素が属する仮のレイヤ」であるため別のレイヤに振り分けるかグループを分解してください。



操作手順

定義なしレイヤの選び方


対象コマンド：

[標準]：[表示] タブー [ウィンドウ] カテゴリー [フィルタパネル] コマンド

[クラシック]：『ウィンドウーフィルタパネル』コマンド

[アドバンス]：[表示] タブー [ウィンドウ] カテゴリー [フィルタパネル] コマンド

1. フィルタパネルの表示を有効にします。(初期値は有効です)
2. フィルタパネル内の[レイヤ]ボタンをクリックし【フィルタ設定：ダイアログ】にて[全 OFF]ボタンをクリック、[定義なしレイヤ]チェックボックスにチェックを付けます。



※作業終了後はフィルタパネルの[全 OFF]ボタン選択し、フィルタチェックを外します。
 チェックが外れていない場合、定義なしレイヤしか選択できない状態となります。

方法1 レイヤの変更


対象コマンド：

[標準]：[編集] タブー [変更] カテゴリー [変更] コマンド

[クラシック]：『編集－変更』コマンド

[アドバンス]：[2D ホーム] タブー [編集] カテゴリー [変更] コマンド

1. 変更コマンドにて定義なしレイヤになっているグループ要素を選択します。
2. 【変更：ダイアログ】にて[レイヤ] コンボボックスより任意のレイヤを選択します。



方法2 グループの分解

対象コマンド：

[標準]：[編集] タブー [グループ] カテゴリー [要素分解] コマンド

[クラシック]：『編集－要素分解』コマンド

[アドバンス]：[2D ホーム] タブー [編集] カテゴリー [要素分解] コマンド

1. 要素分解コマンドにて定義なしレイヤになっているグループ要素を選択します。