

問題

要素上の任意点（または端点）からの距離を計測したい。

対象製品

V-nasClair・V-nas シリーズ Ver2013～

V-nas 専用 CAD シリーズ Ver20～

回答

距離計測コマンドでツールパネルの要素長（任意点）を使い計測を行うことができます。

操作手順

対象コマンド：

[V-nas 標準モード]：[ツール] タブー [計測] カテゴリ 『距離』 コマンド



[V-nas クラシックモード]：『ツールー計測ー距離』 コマンド

- ① 上記コマンドを実行します。
- ② 距離入力ツールパネルより[要素長(任意点)]ボタンを押します。
- ③ 距離計測を行いたい要素を選択します。

続いて必要に応じて連続している要素を選択します。

※この際に連続した要素は順番に選択します。

左端にある要素を選択した場合は、画像のように中央、右端と選びます。



距離入力ツールパネル

- ④ 右クリックして計測の対象とする要素の選択を終了します。
- ⑤ 距離を計測する始点となる点を要素上で選択します。
- ⑥ 距離を計測する終点となる点を要素上で選択します。
- ⑦ 【距離の計測：ダイアログ】が表示され計測結果を確認します。
[作図]ボタンを押すことで結果を図面上に作図することができます。